

Gruppo motori		Tipo	
Groupe moteurs		Type	5LD 825-2
Engines group	5	Type	
Motorgruppe		Typ	5LD 825-2/L
Grupo motores		Tipo	

Modificati supporti di banco con l'inserimento degli spruzzatori olio.
 Modification des supports côte distribution par l'introduction des vaporisateur huile.
 Main bearing supports modified by the introduction of oil sprayers.
 Geänderte Hauptlager mit Einfugung der Olspritzdusen.
 Modificados los soportes de bancada con la introduccion de los pulverizadores de aceite.

Antemodifica

Avant la modification

Prior to improvement

Vor der Aenderung

Antes de la modificacion

Postmodifica

Après la modification

After improvement

Nach der Aenderung

Después de la modificacion





FIG.	MATR./REF./P.NO.			Q.ty
B 75	8676.095	822 S BC		1
B 81	8660.037	672 S BC		1
B 91	8980.025	277 FVBC 10		2

FIG.	MATR./REF./P.NO.			Q.ty
B 75	8676.094	824 S AC		1
B 81	8660.039	823 S AC		1
B 91	8485.001	823 DVAC		2

Attuazione da

A partir de

Starting from 3154623

Gültig ab

Actualizacion desde



CIRCOLARE TECNICA
 CIRCULAIRE TECHNIQUE
 SERVICE LETTER
 TECHNISCHES RUNDSCHREIBEN
 CIRCULAR TECNICA

Sez. Sect. 50

N° 50008

15.12.1992

m.t.m. 7825

I particolari antemodifica rimangono validi per motori 5LD 675-2.

Les pièces avant la modification sont toujours fournies pour les moteurs 5LD 675-2.

Prior to improvement parts will be supplied for 5LD 675-2 engines.

Die Teile vor der Aenderung wird weiterhin produziert fuer die Motoren 5LD 675-2.

Las piezas antemodificacion continuaran ser suministradas para motores 5LD 675-2.